


ที่ กท ๕๔๐๑/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  
สำเนาถูกต้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายธนกร คำป้อง)  
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองจอก


๓๓ ก.ย. ๒๕๖๖



(นายพิชัย คงมา)  
นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก

ที่ กท ๕๔๐๓/๓๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗  
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
สำนักงานเขตหนองจอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการรายงานข้อมูล  
เกี่ยวกับถึงดับเพลิงทั้งหมดที่มีภายในโรงเรียน ตาม  
แบบฟอร์มที่แนบ ส่งฝ่ายการศึกษาภายในวันที่ ๒๐  
กันยายน ๒๕๖๗



(นายพิชัย คงมา)  
นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก





ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก  
เลขรับที่..... 2203  
วันที่..... ๖ ก.ย. ๒๕๖๗  
เวลา.....

204/67

14262  
วันที่ 30/9/2567  
เวลา

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๖๘๕๒)

ที่ กท.๑๘๐๓/ ๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจและตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยปรากฏว่าเกิดเหตุถังดับเพลิงระเบิดภายในวัดตรีศกเทพวรวิหาร เขตพระนคร เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ถัง ซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากถังดับเพลิงดังกล่าว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นถังดับเพลิงที่ดำเนินการจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาพของถังดับเพลิงอาจมีความชำรุดบกพร่องเนื่องจากสภาพของถังดับเพลิงเอง รวมทั้งการดูแลรักษาหรือติดตั้งไม่เหมาะสม

เพื่อให้การปฏิบัติเรื่องถังดับเพลิงของทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอเรียนประสานให้ทุกสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และบันทึกผลการตรวจโดยสแกน QR Code บนถังดับเพลิง
๒. หากพบถังดับเพลิงที่ยังไม่ติด QR Code และยังมีสภาพพร้อมใช้งานได้ ให้ดำเนินการติด QR Code ให้เรียบร้อยทุกถัง และบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลลงบนระบบแผนที่เสี่ยงภัยของกรุงเทพมหานคร (BKK Risk Map)
๓. กรณีถังดับเพลิงที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี และหรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน อาทิ แรงดันภายในถังไม่ปกติ ถังมีสภาพเก่ามาก มีรอยผุ หรือเป็นสนิมจำนวนมาก เป็นต้น ให้ดำเนินการจัดเก็บมาพักไว้ในสถานที่มิดชิดปลอดภัย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลถังดับเพลิงที่จัดเก็บให้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสแกน QR Code ที่แนบ และรายงานผลมายังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวม

เรียน ผู้อำนวยการเขต

- เพื่อโปรดทราบและรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรมอบให้ ฝ่ายปกครอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
นายสมพงษ์ เกษียรชัย

(นายสมพงษ์ เกษียรชัย)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองจอก

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำหรับการตามเสาะ



สแกน QR Code



รายงานถึงดับเพลิง

โรงเรียน..... สำนักงานเขตหนองจอก

ลำดับ ที่	ประเภท	ถึงดับเพลิงชนิด ที่มี QR Code		ถึงดับเพลิงชนิด ที่ไม่มี QR Code		สถานะ		สถานที่จัดเก็บ ถึงดับเพลิง (สภาพไม่พร้อมใช้งาน)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน/หมายเลข โทรศัพท์/ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน	จำนวน	ใช้งานได้	ชำรุด/ เสื่อมสภาพ				
1	- ผงเคมีแห้ง - น้ำยาเทลลารเทย HCFC-123 - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - น้ำยาโฟม - สู้ตรน้ำ (ละอองน้ำแรงดันต่ำ) - อื่นๆ								
	รวม								

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองข้อมูล

(.....)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน.....

วัน/เดือน/ปี.....