



2023

แผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
สำนักงานเขตปทุมวัน

# การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจุดเสี่ยง และจุดอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่



1. ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน 58 ซอย
2. แผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ประจำปี 2566 ยาว 23,719 เมตร
  - 2.1) สำนักงานเขตดำเนินการเอง จำนวน 37 ซอย ยาว 16,247 เมตร (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
  - 2.2) สำนักงานเขตดำเนินการโดยจ้างเหมา จำนวน 21 ซอย ยาว 7,472 เมตร (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)



## การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

สำนักงานเขตปทุมวันได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เช่น เปลี่ยนหรือซ่อมไฟฟ้าโดยใช้รถกระเช้าขนาดเล็ก

รายการ	จำนวน (ดวง)
จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมด	441
ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดทั้งหมด	82
สำนักงานเขตดำเนินการซ่อมเอง	82
สนย.ดำเนินการซ่อม	359



ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค.66

## การลดมลพิษทางอากาศจากการจราจร



1. สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมในการลดมลพิษทางอากาศจากการจราจร ได้แก่
  1. ส่งเสริมให้มีการใช้รถโดยสารสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์
  2. จัดกิจกรรมให้บริการตรวจวัดควันดำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อลดปัญหาการก่อมลพิษทางอากาศ
  3. ตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์



สำนักงานเขตปทุมวัน