


นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง กับสำนักงานเขตลาดพร้าว

ด้านปลอดภัย




1. จุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณทางเดิน
เลียบคลองลาดพร้าว




2. จุดเสี่ยงอาชญากรรม
บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ


ด้านสิ่งแวดล้อม




1. ปัญหาน้ำเสีย คลองวัดลาดปลาเค้า




2. ปัญหาน้ำเสีย คลองโคกคราม



3. ปัญหาน้ำเสีย คลองเสือน้อย




4. ปัญหาน้ำเสีย คลองจั่น



5. ปัญหาน้ำเสีย คลองทรงกระเทียม

ด้านโครงสร้างดี



1. ปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยเนียมกล้าสามัคคี ซอย 2

2. ปัญหาน้ำท่วม ถนนสุขนครสวัสดิ์
บริเวณปากซอยสุขนครสวัสดิ์ 25

3. ปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2

4. ปัญหาท่วม บริเวณถนนเสนานิคม 1

5. ปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนสตรีวิทยา 2 ซอย 10 แยก 5

6. ปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนเสนานิคมซอย 120

7. ปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน 75

8. ปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนโชคชัย 4 ซอย 54

9. ปัญหาการระบายน้ำ คลองต้นเขินและมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ คลองลาดพร้าว

ด้านเดินทางดี



1. ทางข้ามเลื่อมโทรม ไม่ชัดเจน แยกเกษตร-ลาดปลาเค้า




2. ทางข้ามเลื่อมโทรม ไม่ชัดเจน ถนนสุขุมรสวัสดิ์



3. ขาดทางข้ามในจุดที่มีการใช้งานมากแยกวังหิน



4. ทางเท้าแคบ และมีสิ่งกีดขวาง ถนนเสนานิคม 1



5. ทางข้ามเลื่อมโทรม ไม่ชัดเจน แยกสุขุมรสวัสดิ์


ด้านเดินทางดี (ต่อ)



6. ทางเท้าแคบ และมีสิ่งกีดขวาง ถนนสุขนครสวัสดิ์



7. ทางข้ามเลื่อนโทรรม ไม่ชัดเจน ถนนสุขนครสวัสดิ์




8. ทางเท้าเลื่อนโทรรม และมีสิ่งกีดขวาง ถนนลาดพร้าววังหิน



9. ทางจักรยานไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ เลียบถนนประดิษฐ์มนูธรรม

ด้านเศรษฐกิจดี



1. หาบเร่แผงลอย เขตการจัดการ บริเวณลาดปลาเค้า

ด้านบริการจัดการดี

- ไม่มีนโยบาย -